

Land Rover rappelle Range Rover, Range Rover Sport Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Range Rover, Range Rover Sport Voiture particulière** sous le code de rappel Land Rover: **N306**.
- Marque : **Land Rover**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 15 and 20 February 2019.
- Informations complémentaires : Type-approval numbers: **E11*2007/46*0649, E11*2007/46*0909**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **L'acheminement du faisceau électrique à l'intérieur de la colonne de direction n'est pas suffisamment dégagé jusqu'au métal de la colonne de direction, ce qui fait que le harnais est endommagé ou retiré du connecteur lorsque la colonne de direction est réglée. Cela peut entraîner une détérioration de la fonctionnalité de la direction et une défaillance du klaxon et des indicateurs de direction, ce qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre