

RAPPEL

STIHL rappelle un lot d'atomiseurs Modèles SR 430 et SR 450



Lors du contrôle qualité, il a été constaté que pour un nombre limité de SR 430 et SR 450, le rotor présentait un risque de fissures.

Un risque de blessure par projection pour l'utilisateur ou des tiers, ne peut donc être écarté.

Seules des personnes formées peuvent détecter un rotor endommagé.

Les atomiseurs concernés se situent dans la tranche du :
n° de série 369-259-472 jusqu'au n° de série 370-391-433 inclus.

Si vous possédez un atomiseur SR 430 ou SR 450 compris dans cette tranche de numéro de série **cessez immédiatement d'utiliser cette machine.**

Veuillez contacter votre revendeur STIHL pour faire procéder au remplacement du rotor. Cette réparation est bien entendu gratuite, intégralement prise en charge par STIHL.

Nous vous remercions de votre compréhension pour cette action préventive mise en œuvre dans votre intérêt et pour votre sécurité.