

# RAPPEL

## STIHL rappelle un lot de découpeuses Modèles TS 410 et TS 420



Photo : Découpeuse STIHL TS 410 / STIHL TS 420

Lors du contrôle qualité, il a été constaté que pour un nombre limité de découpeuses modèles TS 410 et TS 420, le montage du rotor sur le vilebrequin a pu être réalisé avec un mauvais angle et un couple de serrage trop élevé. Un serrage excessif peut endommager le rotor et provoquer sa fragmentation durant l'utilisation de la machine.

**Un risque de blessure par projection** pour l'utilisateur ou des tiers, ne peut donc être écarté. Un rotor ainsi endommagé lors de son montage n'est pas visible à l'œil nu, il est donc nécessaire de procéder à son remplacement.

**Les numéros de série concernés se situent dans la tranche allant :  
du n° de série : 189442634 jusqu'au n° de série 190001700 inclus.**

Si vous possédez une découpeuse TS 410 ou TS 420 comprise dans cette tranche de numéro de série **cessez immédiatement d'utiliser cette machine.**

Veillez contacter votre revendeur STIHL pour faire procéder au remplacement du rotor. Cette réparation est bien entendue gratuite, intégralement prise en charge par STIHL.

Nous vous remercions de votre compréhension pour cette action préventive mise en œuvre dans votre intérêt et pour votre sécurité.