RAPPEL DE PRODUIT

3, CX-30 VOITURE DE TOURISME

Mazda

Automobiles et moyens de déplacement / Automobiles, motos, scooters

3, CX-30 Voiture de tourisme

Marque : **Mazda**

Modèle ou référence : **3, CX-30 Série modèle BP (Mazda 3), DM (Mazda CX-30); Equipé de Mazda M Hybrid et système de redémarrage au ralenti automatique (IR).**

- **GTIN From 7 May 2019 to 3**

Publication du : 05/06/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e13*2007/46*1972*1, *2, *3, *5 (Mazda 3), e13*2007/46*2041*00 , *01 (Mazda CX-30)

Motif du rappel : Mazda 3: En raison d'un logiciel inapproprié du module de commande du groupe motopropulseur (PCM), le redémarrage au ralenti automatique (IR) peut échouer à redémarrer le moteur après l'arrêt au ralenti (i-stop), ce qui peut entraîner un décrochage et augmenter le risque d'accident; Mazda 3 et CX-30: En raison d'un logiciel inapproprié, le module de commande du groupe motopropulseur (PCM) peut mal juger l'état de demi-embrayage comme étant désengagé et abaisser le couple moteur pour réduire le régime moteur à l'état de ralenti. Cela peut entraîner le décrochage du moteur, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux