RAPPEL DE PRODUIT

BERLINGO, C3, C4 V3, C4 PICASSO, CELYSÉE, JUMPER, SPACETOURER, JUMPY, C5 AIRCROSS VOITURE DE TOURISME/FOURGONNETTE

CITROEN

Automobiles et moyens de déplacement / Automobiles, motos, scooters

Berlingo, C3, C4 V3, C4 Picasso, Celysée, Jumper, Spacetourer, Jumpy, C5 Aircross Voiture de tourisme/ fourgonnette

Marque : **CITROEN**

Modèle ou référence : **Berlingo, C3, C4 V3, C4 Picasso, Celysée, Jumper, Spacetourer, Jumpy, C5 Aircross Voiture de tourisme/fourgonnette**

Publication du : 25/08/2023

- **GTIN BERLINGO: 16/06/2020**

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Berlingo : e2*2007/46*0624*09 - 18 e2*2007/46*0625*14 - 20, C3 : e2*2007/46*0003*63 - 69 ; e2*2007/46*0060*29 - 34, C4 : e9*2007/46*6816*00 - 12, C4 picasso : e2*2007/46*0000*00 ; e2*2007/46*0356*24 - 32, C5 Aircross : e2*2007/46*0642*10 - 18, CELYSEE : e2*2007/46*0225*13 - 23, JUMPER : e2*2007/46*0000*00 ; e2*2007/46*0440*15 ; e2*2007/46*0736*02 - 04 ; e24*2007/46*0588*03 ; e24*2007/46*0593*03 ; e3*2007/46*0046*18 - 24 e3*2007/46*0051*20 - 21 ; e3*2007/46*0051*24 - 26, SPACETOURER / JUMPY 4 : e2*2007/46*0530*14 - 18 ; e2*2007/46*0531*17 - 21

Motif du rappel : Une erreur logicielle dans l'unité de commande du moteur empêche le voyant de dysfonctionnement (MIL) de s'allumer si l'injecteur d'urée cesse de fonctionner. Cela peut entraîner des émissions plus élevées et présenter un risque pour l'environnement.

Risques encourus : Environnement.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux