Rappel Conso

Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 18/02/2022

Honda rappelle CBR 1000 SPL/STL Année de modèle: 2020 et 2022; Code du modèle (type): CBR1000SPL/STL (SC82).

- **CBR 1000 SPL/STL Année de modèle: 2020 et 2022; Code du modèle (type): CBR1000SPL/STL (SC82).**
- Marque : **Honda**
- **GTIN 9.12.2019 - 25.10.2021**
- Informations complémentaires : **e4*168/2013*00126*00, e4*168/2013*00126*01**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Si elle est entraînée sur le 1er rapport et à un régime élevé, la surface du tuyau en résine h du refroidisseur d'huile peut surchauffer à partir de la chaleur rayonnante du tuyau d'échappement. Le tuyau en résine peut se fissurer et l'huile moteur peut fuir. Cela peut causer un incendie, ou l'huile peut adhérer au pneu arrière, ce qui provoque la chute du coureur.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre