Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 17/01/2020

Land Rover rappelle Range Rover, Range Rover Sport Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : **Range Rover, Range Rover Sport Voiture de tourisme sous le code de rappel Land Rover: N306.**
- Marque : **Land Rover**
- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 15 and 20 February 2019.**
- Informations complémentaires : **Type-approval numbers: E11*2007/46*0649, E11*2007/46*0909**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **L'acheminement du harnais électrique à l'intérieur de l'ensemble de la colonne de direction n'a pas un dégagement suffisant sur la métallurgie de la colonne de direction, ce qui provoque l'endommagement du harnais ou l'arrachement du connecteur lorsque la colonne de direction est ajustée. Cela peut entraîner une altération de la fonctionnalité de direction et une défaillance de la corne et des indicateurs de direction, ce qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre