Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 15/10/2021

Honda rappelle X-ADV750M, NSS750M Moto



- Noms des modèles ou références concernés : **X-ADV750M, NSS750M Codes de modèle: X-ADV750M (RH10) et NSS750M (RH11); Année modèle: 2021.**
- Marque : **Honda**
- **GTIN X-ADV750M - 23.10.2020 - 26.3 2021, NSS750M - 29.9.2020 - 5.8.2021**
- Informations complémentaires : **e6*168/2013*00057*00, e6*168/2013*00058*00, e6*168/2013*00064*00, e6*168/2013*00065*00**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **En raison d'une erreur dans le processus d'assemblage, le faisceau de fil peut être pincé entre l'étape de pilion et le corps du cadre ou entre la boîte à bagages et le corps du cadre. En conséquence, la déconnexion et le court-circuit du faisceau de fil peuvent se produire, ce qui provoque le décrochage du moteur pendant la conduite et augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre