# RAPPEL DE PRODUIT

# COMBO VÉHICULE DE TOURISME / VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER

## Opel

Automobiles et moyens de déplacement / Automobiles, motos, scooters

**Combo Véhicule de tourisme / Véhicule utilitaire léger**

Marque : **Opel**

Modèle ou référence : **Combo Véhicule de tourisme / Véhicule utilitaire léger.**

- **GTIN 26.10.2023 - 21.01.2024**

Publication du : 22/11/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2*2007/46*0622*23 to e2*2007/46*0622*25, e2*2007/46*0623*26 to e2*2007/46*0623*28

Motif du rappel : Lorsqu'il y a une erreur spécifique dans le circuit de vide et après 6 secondes avec le frein serré, l'unité de commande électronique envoie une «valeur invalide» à la compensation de frein hydraulique (HBC). Cela peut entraîner l'arrêt du fonctionnement du HBC, ce qui entraîne une réduction de l'efficacité du freinage. Cela augmente le risque d'accidents et de blessures.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux