RAPPEL DE PRODUIT

SPRINTER CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER

Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement / Automobiles, motos, scooters

Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Marque : **Mercedes-Benz**
Modèle ou référence : **Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 4 January 2012 and 25 October 2018**

Publication du : 23/04/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Types: 906BA50, 906BB50, 906BB50, 906BB50/4x4, 906BB50/4x4, 906BA50/4x4, e1*2007/46*0294*02 - *08, e1*2007/46*0295*04 - *09, e1*2007/46*0295*11, e1*2007/46*0296*01 - *08, e1*2007/46*0304*01 - *05, e1*2007/46*0307*03, e1*2007/46*0307*06 - *08, e1*2007/46*0308*02 - *05

Motif du rappel : L'unité de contrôle du programme de stabilité électronique (ESP) peut être coupée dans certaines circonstances. Cela nuira à la stabilité de la conduite, ce qui augmentera le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.