Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 12/02/2021

Mercedes-Benz rappelle Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger

- **Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 10 January and 1 October 2020.**
- Informations complémentaires : **Type-approval numbers: e1*2001/116*0354*25 -26, e1*2001/116*0424*17, e1*2007/46*0296*13-14, e1*2007/46*0301*20-21, e1*2007/46*0304*08, e1*2007/46*0305*13, e1*2007/46*1760*01-04, Types: 906 AC 35, 906 AC 35/4x4, 906BB50, 906BB35, 906BB50/4x4, 906BB35/4x4, KL3A4**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **En raison d'une erreur de production et du vieillissement possible des matériaux, le liquide de frein peut s'échapper du tuyau de frein. Par conséquent, les performances de freinage peuvent être altérées, ce qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre