RAPPEL DE PRODUIT

208 II, 2008 II VOITURE PARTICULIÈRE

Peugeot

Automobiles et moyens de déplacement / Automobiles, motos, scooters

208 II, 2008 II Voiture particulière

Marque : **Peugeot**

Modèle ou référence : **208 II, 2008 II Voiture de tourisme.**

- **GTIN 26/5/2024 - 6/6/2024 2008 II 27/5/2024 - 6/6/2024 208 II**

Publication du : 13/06/2025

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2*2007/46*0639*31

Motif du rappel : L'aluminium du bloc de vanne EBS peut ne pas être entièrement coulé autour des vannes. Cela peut entraîner une fuite interne de liquide de frein (provenant d'un ou de plusieurs des 12 sièges de soupape) entraînant une réduction du niveau de liquide et la désactivation du contrôle de stabilité en raison d'endommagements du capteur de pression. Le liquide de frein pourrait entrer en contact avec la carte de circuit imprimé et entraîner la désactivation de toutes les fonctions de commande (y compris le système antiblocage et la répartition électronique de la force de freinage).

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux