Rappel Conso

Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 03/11/2023

Toyota rappelle Auris (TMUK), C-HR (TMMT) and Corolla (TMUK) Voitures particulières équipées d'une pompe à carburant haute pression. Auris (NRE185), C-HR (NGX10, NGX50) et Corolla (NRE210), Lexus: NX300 (AGZ10, AGZ15) et RX300 (AGL20, AGL25)

- **Auris (TMUK), C-HR (TMMT) and Corolla (TMUK) Voitures particulières équipées d'une pompe à carburant haute pression. Auris (NRE185), C-HR (NGX10, NGX50) et Corolla (NRE210), Lexus: NX300 (AGZ10, AGZ15) et RX300 (AGL20, AGL25)**
- Marque : **Toyota**
- **GTIN Auris: (6.11.2017 - 30.11.2018); - C-HR (27.11.2017 - 4.02.2022); - Corolla (18.06.2018 - 10.11.2022).**
- Informations complémentaires : **e11*2007/46*3641*01, e6*2007/46*0338*01, e11*2001/116*0305*21, e6*2007/46*0318*00, e6*2007/46*0318*04, e6*2007/46*0318*06, e6*2007/46*0111*06, e6*2007/46*0163*03**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Un pressage insuffisant des pièces de la pompe à carburant haute pression peut provoquer un mouvement du cylindre dans la pompe à carburant à travers laquelle le piston se déplace. Cela peut créer de l'usure entre le cylindre et le corps de la pompe, ce qui entraîne une pression accrue sur les vannes et/ou le siège de la soupape de mouvement à l'intérieur du corps de la pompe. Cette contrainte accrue peut provoquer une fissure dans la soudure des vannes affectées, ce qui pourrait entraîner une fuite de carburant, augmentant le risque d'incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre