Rappel de produit
pour des raisons de sécurité

Publication du 20/09/2021

S.D.M.O. INDUSTRIES rappelle Groupe électrogène IPRO2000C5



- Noms des modèles ou références concernés : **IPRO2000C5**
- Marque : **Kohler-SDMO**
- **Lot 7PB-5005141 ~ 7PB-5006760**
- Informations complémentaires : **Les unités dont les numéros de série sont compris dans la plage suivante doivent être corrigés : 7PB-5005141 ~ 7PB-5006760**
- Zone géographique de vente : **France entière**
- Distributeurs : **Réseau professionnel identifié et informé**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Amortisseur non conforme RoHS**
- Risques encourus par le consommateur : **Risque environnemental**
- Description complémentaire du risque : **Les groupes électrogènes IPRO 2000 sont équipés d'amortisseurs ne répondant pas à la règlementation RoHS. En conséquence, les amortisseurs doivent être remplacés.**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **Contacter le point de vente.**

RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

- Modalités de compensation : **Réparation.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre