

Skoda rappelle CITIGO, FABIA, ROOMSTER, OCTAVIA, RAPID, SUPERB, YETI Voiture particulière

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : CITIGO, FABIA, ROOMSTER, OCTAVIA, RAPID, SUPERB, YETI Voiture de tourisme.
- Marque : Skoda
- GTIN 14.5.2014 - 18.8.2016
- Informations complémentaires : AA, 5J, NH, 5L, 5E, 3T, e13*2007/46*1169*00-*22, e11*2001/116*0291*00-*55, e11*2007/46*0250*00-*20, e11*2007/46*0010*00-*27, e11*2007/46*0243*00-*26, e11*2001/116*0326*00-*45

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Un défaut dans le gonfleur de l'airbag du conducteur peut provoquer un gonflage incontrôlé et la libération de fragments métalliques lorsque l'airbag est activé, causant des blessures aux occupants.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre