

Bmw rappelle Série 5 (E39) - X5 (E53) Voiture particulière

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Série 5 (E39) - X5 (E53) Voiture de tourisme, équipée d'airbags Takata.**
- Marque : **Bmw**
- GTIN **09.11.1998 - 19.12.2003**
- Informations complémentaires : **e1*98/14*0028*, e9*98/14*0022*, e1*98/14*0153*, e1*2001/116*0153***

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les substances chimiques présentes dans les gonfleurs des airbags TAKATA PSDI4 peuvent se détériorer avec le temps, en particulier dans les climats chauds et humides. Cela pourrait provoquer la rupture de l'airbag avec trop de force en cas d'accident, ce qui pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles, dans le pire des cas.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre