Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 07/11/2025

Opel rappelle Vivaro Fourgonnette / Véhicule utilitaire léger

- Noms des modèles ou références concernés : **Vivaro Fourgonnette / Véhicule utilitaire léger.**
- Marque : **Opel**
- **GTIN 14.09.2021 - 30.09.2023 // VIN: VXEV1ZKXZMZ090272 - VXEV9ZKXZPZ079209**
- Informations complémentaires : **e2*2007/46*0533*17, e2*KS18/858*00004*00 - e2*KS18/858*00004*02**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Une fuite d'hydrogène peut se produire entre le couvercle extérieur du réservoir et la doublure de protection. Si les capteurs d'hydrogène du véhicule détectent la fuite pendant la conduite, le système de pile à combustible s'éteint. Le véhicule ne fonctionne alors qu'en mode électrique (batterie), avec une autonomie très limitée d'environ 30 km et aucune capacité de recharge de l'hydrogène à bord. Si le véhicule est garé, les capteurs d'hydrogène ne fonctionnent pas. Dans ce cas, l'hydrogène pourrait s'accumuler sous le véhicule, ce qui augmente le risque d'incendie d'hydrogène.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre