

**OPEL. rappelle Combo, Corsa, Crossland X, Grandland X, Zafira, Vivaro, Movano Voiture particulière/
véhicule utilitaire léger**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : Combo, Corsa, Crossland X, Grandland X, Zafira, Vivaro, Movano Voiture de tourisme/véhicule utilitaire léger.
- Marque : OPEL.
- GTIN 14.11.2017 - 13.12.2021 // VIN: W0VECYHZJKJ500003 - W0VECYHZRNJ508062 // Combo 16.7.2019 - 19.10.2020 // VIN: VXXKUBHYHYJL4000382 - VXXKUBHYHYJL4412369 // Corsa 16.9.2021 - 19.10.2023 // VIN: VXEYCBPFB12T78944 - VXEYDCPFCPG047763 // Movano 22.2.2019 - 12.10.2021 // VIN: VXEVAYHVKL7000016 - VXEVBYHVKMZ09708, VXEVFAHKKL7000001 - VXEVFAHKKMZ097087 // Zafira / Vivaro 6.10.2017 - 5.10.2020 // VIN: W0V7D9EG9J4020521 - W0V7D9EG8M4000104 // Crossland X 8.9.2017 - 24.11.2020 // VIN: W0VZCYHZXS012054 - W0VZCYHZ6MS006837, W0VZJEHZ7JS011688 - W0VZJEHZ9LS3008 // Grandland X65
- Informations complémentaires : e2*2007/46*0597*18 Grandland X, e2*2007/46*0532*09 - e2*2007/46*0532*14 Zafira / Vivaro, e2*2007/46*0533*07 - e2*2007/46*0533*10 Zafira / Vivaro, e2*2007/46*0533*12 - e2*2007/46*0533*17 Zafira / Vivaro, e2*2007/46*0597*01, e2*2007/46*0597*04 - e2*2007/46*0597*06 Grandland X, e2*2007/46*0597*08 - e2*2007/46*0597*09 Grandland X, e2*2007/46*0597*11 Grandland X, e2*2007/46*0597*13 - e2*2007/46*0597*16 Grandland X, e2*2007/46*0622*00 - e2*2007/46*0622*08 Combo, e2*2007/46*0623*01 - e2*2007/46*0623*16 Combo, e2*2007/46*0639*00 Corsa, e2*2007/46*0639*06 - e2*2007/46*0639*09 Corsa, e2*2007/46*0639*11 - e2*2007/46*0639*12 Corsa, e2*2007/46*0735*04 Movano, e3*2007/46*0045*19 Movano, e3*2007/46*0045*22 - e3*2007/46*0045*25 Movano, e3*2007/46*0045*27 Movano, e3*2007/46*0050*24, e3*2007/46*0050*26, e3*2007/46*0050*28 Movano, e4*2007/46*1194*00 Crossland X, e4*2007/46*1194*05 - e4*2007/46*1194*07 Crossland X, e4*2007/46*1194*10 Crossland X

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le voyant de défaut de fonctionnement (MIL) peut ne pas s'allumer si le système de diagnostic de la réduction catalytique sélective (SCR) et/ou le filtre à particules diesel (DPF) ne fonctionne pas correctement après l'apparition d'un code d'erreur. Cela pourrait amener le véhicule à fonctionner sans l'avertissement requis et entraîner des émissions supérieures aux limites réglementaires.
- Risques encourus par le consommateur : Environnement

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre