

Bmw rappelle 5series, i5, i7, 7series, M5 Voiture particulière

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **5series, i5, i7, 7series, M5 Voiture particulière.**
- Marque : **Bmw**
- GTIN **17.06.2024 - 04.09.2024**
- Informations complémentaires : **G6E, G6K, G6L, G7L, G9M, e1*2018/858*00154*, e1*2018/858*00316*, e1*2018/858*00317*, e1*2018/858*00360*, e1*2018/858*00451***

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **En raison d'un problème de fabrication, la douille de rotation du double joint universel de la colonne de direction peut se casser lorsque le volant est tourné fort en position extrême et lorsque la direction sans assistance à la direction avec le moteur éteint, ce qui peut entraîner un comportement inattendu de la direction qui peut augmenter le risque d'accidents et de blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre