

Bmw rappelle 3 series, 2 series, X3, X4 Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **3 series, 2 series, X3, X4 Voiture de tourisme**
- Marque : **Bmw**
- GTIN **15.08.2023 - 17.10.2023**
- Informations complémentaires : **G3X, G4X, G3L, G2C, e1*2007/46*1797*, e1*2007/46*1881*, e1*2007/46*1947*, e1*2018/858*00123***

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **La connexion à vis de l'unité servo sur le boîtier de la grille d'engrenage du système de direction peut être défectueuse. Cela pourrait entraîner la défaillance du système de direction et être bloqué, augmentant ainsi le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre