

Toyota rappelle Proace City & Proace City Verso Voiture particulière/Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Proace City & Proace City Verso** — Nom du modèle (code cadre): **Proace City & Proace City Verso (BKYMA21, BKYMA41, BKYMD21, BKYMD41, BPZMA22, BPZMA42, BPZMA43, BPZMD22, BPZMD42, BPZMD43)**; Année de modèle: **2023**.
- Marque : **Toyota**
- GTIN **03/03/2023 - 26/07/2023**
- Informations complémentaires : **e2*2007/46*0685*13, e2*2007/46*0686*14, e2*2007/46*0686*16**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Une erreur logicielle dans l'unité de contrôle du moteur empêche le voyant indicateur de fonctionnement (MIL) de s'activer si l'injecteur d'urée du système d'injection d'urée cesse de fonctionner. Cela peut entraîner des émissions plus élevées et présenter un risque pour l'environnement.**
- Risques encourus par le consommateur : **Environnement**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre