

**Triumph rappelle Rocket 3GT Triple Black, Triumph Rocket 3R Black, Rocket 3GT, Rocket 3 R, Rocket 3 TFC Moto**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Rocket 3GT Triple Black, Triumph Rocket 3R Black, Rocket 3GT, Rocket 3 R, Rocket 3 TFC Moto**
- Marque : **Triumph**
- GTIN 11.07. 2019 - 02.10.2023
- Informations complémentaires : e9\*168/2013\*11453\*00 - e9\*168/2013\*11453\*00 - e9\*168/2013\*11453\*00

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Après un stockage à long terme, le déplacement de la pédale de frein arrière peut augmenter. Le conducteur peut ne pas savoir que le frein arrière doit être pressé avant la première utilisation après le stockage pour réactiver le frein, ce qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre