Rappel de produit
pour des raisons de sécurité

Publication du 09/06/2023

CITROEN, DS, Peugeot rappelle C5 AIRCROSS (C84)/ DS7 CROSSBACK (X74)/ 3008 V2 (P84)/ 508 V2 (R823 EUROPE) Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : **C5 AIRCROSS (C84)/ DS7 CROSSBACK (X74)/ 3008 V2 (P84)/ 508 V2 (R823 EUROPE) Voiture de tourisme**
- Marque : **CITROEN, DS, Peugeot**
- **GTIN 3008 V2 (P84): 12/03/2019 - 12/12/2022 508 V2 (R823 EUROPE): 10/07/2019 - 25/01/2023 C5 AIRCROSS (C84): 20/01/2020 -10/01/2023 DS7 Crossback (X74): 19/02/2019 - 22/11/2022**
- Informations complémentaires : **DS7 CROSSBACK (X74) : e2*2007/46*0601*12 e2*2007/46*0601*13 e2*2007/46*0601*14 e2*2007/46*0601*15 e2*2007/46*0601*16 e2*2007/46*0601*17 e2*2007/46*0601*18, 3008 V2 (P84) e2*2007/46*0534*04 e2*2007/46*0534*10 e2*2007/46*0534*11 e2*2007/46*0534*12 e2*2007/46*0534*13 e2*2007/46*0534*14 e2*2007/46*0534*15 e2*2007/46*0534*16 e2*2007/46*0534*17 e2*2007/46*053, 3008 V2 (P84) e2*2007/46*0534*20 e2*2007/46*0534*21 e2*2007/46*0534*22 e2*2007/46*0534*23 e2*2007/46*0534*24 e2*2007/46*0534*25, 508 V2 (R823 EUROPE) e2*2007/46*0628*05 e2*2007/46*0628*06 e2*2007/46*0628*07 e2*2007/46*0628*08 e2*2007/46*0628*09 e2*2007/46*0628*10 e2*2007/46*0628*11 e2*2007/46*0628*13 e2*2007/46*0628*14 e2*2007, 508 V2 (R823 EUROPE) : e2*2007/46*0628*16 e2*2007/46*0628*17 e2*2007/46*0628*18 e2*2007/46*0628*19 e2*2007/46*0628*20 e2*2007/46*0628*21 e2*2007/46*0628*22 e2*2007/46*0628*24, C5 AIRCROSS (C84) : e2*2007/46*0642*07 e2*2007/46*0642*09 e2*2007/46*0642*10 e2*2007/46*0642*11 e2*2007/46*0642*12 e2*2007/46*0642*13, C5 AIRCROSS (C84) : e2*2007/46*0642*14 e2*2007/46*0642*15 e2*2007/46*0642*16 e2*2007/46*0642*17 e2*2007/46*0642*18 e2*2007/46*0642*19, DS7 CROSSBACK (X74) : e2*2007/46*0601*19 e2*2007/46*0601*20 e2*2007/46*0601*21 e2*2007/46*0601*23 e2*2007/46*0601*24, DS7 CROSSBACK (X74) : e2*2007/46*0601*07 e2*2007/46*0601*08 e2*2007/46*0601*09 e2*2007/46*0601*11**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **L'infiltration d'eau peut causer de la corrosion dans le boîtier de la batterie, créant un risque d'incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre