# Rappel de produit pour des raisons de sécurité

**Publication du 01/04/2022**

## Mazda rappelle CX-5 (KE), CX-3 (DK), 3 (BL), 5 (CW), 6 (GH, GJ) Voiture de tourisme




- Noms des modèles ou références concernés : **CX-5 (KE), CX-3 (DK), 3 (BL), 5 (CW), 6 (GH, GJ) Voiture de tourisme**
- Marque : **Mazda**
- **GTIN 31.07.2012 - 18.11. 2014**
- Informations complémentaires : **e1*2001/116*0262*00, e1*2001/116*0262*01, e1*2001/116*0262*02, e1*2001/116*0262*03, e1*2001/116*0262*04, e1*2001/116*0262*05,e1*2001/116*0262*06, e1*2001/116*0262*07,e1*2001/116*0262*08,,, e1*2001/116*0262*09, e1*2007/46*0433*00, e1*2007/46*0433*01, e1*2007/46*0433*02, e1*2007/46*0433*03, e1*2007/46*0433*04,e1*2007/46*0433*05,e1*2007/46*0433*06,e1*2007/46*0433*07,, e1*2007/46*1335*03, e1*2007/46*1335*04, e1*2007/46*1335*05,, e13*2007/46*1247*00, e13*2007/46*1247*01**

## POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **La corrosion de l'amortisseur du hayon peut entraîner sa rupture. Cela peut entraîner une ouverture soudaine du hayon et des morceaux de bagages tombant sur la route, augmentant ainsi le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

## QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**https://rappel.conso.gouv.fr**

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre