Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 11/02/2022

Mazda rappelle Mazda 5 (CR) Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : **Mazda 5 (CR) Véhicules Mazda 5 équipés d'un interrupteur de désactivation des coussins gonflables pour passagers.**
- Marque : **Mazda**
- **GTIN 11.02.2005 - 17.09.2010**
- Informations complémentaires : **e13*2001/116*0156*03 e13*2001/116*0156*02 e13*2001/116*0156*01 e13*2001/116*0156*00 , e13*2001/116*0156*08 e13*2001/116*0156*07 e13*2001/116*0156*06 e13*2001/116*0156*05 e13*2001/116*0156*04**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **L'interrupteur de désactivation du coussin gonflable passager peut avoir été mal configuré. En cas d'impact latéral, l'airbag risque de ne pas se déployer, ce qui augmente le risque de blessure.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre