Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 11/02/2022

Mazda rappelle Mazda CX-5 (KF) Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : **Mazda CX-5 (KF) Voiture de tourisme**
- Marque : **Mazda**
- **GTIN 15 May 2018 – 24 September 2020**
- Informations complémentaires : **e13*2007/46*1803*04**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le CX-5 Diesel dispose d'un système de réduction catalytique sélective (SCR). Il y a un harnais SCR/AWD qui a un routage unique autour du couvercle de réservoir SCR. Au fil du temps, la contamination (c'est-à-dire le sable, la saleté) du faisceau SCR/AWD peut entraîner une usure du câblage et de l'isolation du faisceau en raison des vibrations du couvercle du réservoir SCR. Dans le pire des cas, les circuits électriques du faisceau de câblage peuvent être déconnectés avec le MIL/SCR/4WD, ce qui signifie que les voyants d'avertissement ne fonctionnent pas correctement.**
- Risques encourus par le consommateur : **Environnement**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre