Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 21/01/2022

Mercedes-Benz rappelle A-Class, CLA Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : **A-Class, CLA Série de modèles: CLA (X118), Classe A (X177)**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- **GTIN 25.6.2020 - 8.7.2020**
- Informations complémentaires : **F2A, F2CLA, e1*2007/46*1829*12, e1*2007/46*1912*08**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le raccordement de l'alimentation à la direction électrique peut avoir été contaminé par un adhésif thermoactivé. Le vieillissement de cet adhésif pourrait entraîner une perte de force de serrage et donc une connexion lâche qui pourrait entraîner une interruption de l'alimentation électrique. Par conséquent, la direction électrique pourrait échouer spontanément, même pendant que le véhicule est en mouvement, ce qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre