# Rappel de produit pour des raisons de sécurité

**Publication du 14/01/2022**

## Mercedes-Benz rappelle C-KLASSE, CLS, E-KLASSE, G-KLASSE, GLC, GLE, GLS, S-KLASSE Voiture de tourisme




- Noms des modèles ou références concernés : **C-KLASSE, CLS, E-KLASSE, G-KLASSE, GLC, GLE, GLS, S-KLASSE Voiture de tourisme**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- **GTIN 27/01/2017 - 12/10/2021**
- Informations complémentaires : **e1*2001/116*0431*47-63, e1*2001/116*0457*38-52, e1*2007/46*1818*00-16, e1*2001/116*0335*34-46, e1*2001/116*0480*31-42, e1*2007/46*1885*00-16,, 204, 204 K, R1ECLS, 221, 204 X, H1GLE, 212, R1ES, R1EC, 463A, R2S, e1*2001/116*0501*24-53, e1*2007/46*1560*02-27, e1*2007/46*1666*00-23, e1*2007/46*1830*01-08,e1*2007/46*2115*01-06**

## POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **La pompe de refroidissement sous vide peut ne pas être hermétiquement étanche entre le liquide de refroidissement et les circuits à vide. Cela peut entraîner une fuite du liquide de refroidissement dans le circuit de vide conduisant à une réaction électrochimique, ce qui augmente le risque d'incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

## QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**https://rappel.conso.gouv.fr**

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre