Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 17/12/2021

Bmw rappelle S 1000RR véhicules à deux ou trois roues et quadricycles



- Noms des modèles ou références concernés : **S 1000RR capuchons filetés d'axes de bras de bascule**
- Marque : **Bmw**
- **GTIN 12.02.2020 – 07.05.2020**
- Informations complémentaires : **e1*168/2013*00091**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Certains motocycles ont été touchés par la campagne technique 0011460000, nécessitant le remplacement de la culasse. Le kit de pièces de rechange fourni pour la campagne a été pré-assemblé. En raison de l'insuffisance des instructions de réparation pour les ateliers du réseau de concessionnaires BMW Motorrad, il est possible que les trois bouchons filetés pour les axes de bras bascule ne soient pas serrés avec le couple requis. En cas de serrage insuffisant, l'huile pourrait s'échapper aux points de fixation, augmentant ainsi le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre