Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 10/09/2021

Suzuki rappelle UH125AL9; UH125AM0; UH200AL9 Motocyclette



- Noms des modèles ou références concernés : **UH125AL9; UH125AM0; UH200AL9 Motos Suzki, modèles: UH125AL9; UH125AM0; UH200AL9.**
- Marque : **Suzuki**
- **GTIN 02.04.2018 - 05.06.2020**
- Informations complémentaires : **e4*168/2013*00038*01; e4*168/2013*00038*02; e4*168/2013*00039*01.**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le tuyau de carburant peut avoir été fabriqué à l'aide d'un mandrin d'extrusion à base de résine qui était plus grand que les spécifications de conception, de sorte qu'il peut avoir une connexion incorrectement lâche avec le tuyau de raccordement du tuyau de carburant en métal. Par conséquent, le carburant peut s'échapper au point de jonction, ce qui augmente le risque d'incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre