Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 09/07/2021

Husqvarna rappelle 701 Vitpilen / Svartpilen Motocyclette



- Noms des modèles ou références concernés : **701 Vitpilen / Svartpilen Motocyclette**
- Marque : **Husqvarna**
- **GTIN 2018-2020 (Vitpilen) 2019-2020 (Svartpilen)**
- Informations complémentaires : **e1*168/2013*00066*00**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **En raison de divergences dans le processus d'assemblage, il peut y avoir un mauvais alignement entre les dents des engrenages du porte-plaque d'immatriculation et le bras pivotant. Cela peut entraîner une torsion du titulaire de la plaque d'immatriculation et, par la suite, entraîner un desserrage de l'écrou de la roue arrière de la roue arrière. Par conséquent, le titulaire de la plaque d'immatriculation peut se détacher, ce qui entraîne un risque accru d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre