Rappel Conso

Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 09/10/2020

Mercedes-Benz rappelle C-Class, CLS, E-Class, GLC, S-Class Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : **C-Class, CLS, E-Class, GLC, S-Class Voitures particulières équipées d'un moteur à essence à 4 cylindres; Série de modèles: BR 205, 213, 238, 222, 253, 257**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 5 March 2018 and 18 March 2020.**
- Informations complémentaires : **Type-approval numbers: e1*2001/116*0431*42, 54-56; e1*2001/116*0501*42-43; e1*2007/46*1666*14-15; e1*2001/116*0480*33-38; e1*2007/46*1818*07, Types: 204, 212, R1EC, 204 X, R1ECLS**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **En raison du manque de documentation, il n'y a aucune confirmation que les raccords vis des tuyaux d'approvisionnement en huile et de retour d'huile du turbocompresseur ont été correctement exécutés pendant le processus d'assemblage. En cas de connexion de vis desserrée, l'huile pourrait fuir à l'approvisionnement en huile et/ou au tuyau de retour d'huile du turbocompresseur. L'huile qui fuit peut alors entrer en contact avec des composants chauds, augmentant ainsi le risque d'incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**
  Incendie

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre