

Berlinger Haus rappelle Turbo Pressure Cooker Cuiseur à pression

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Turbo Pressure Cooker Autocuiseur à pression**, marque Berlinger Haus -Turbo autocuiseur
- Marque : **Berlinger Haus**
- **GTIN code rappel: 5999056762084 5999056762107**
- Informations complémentaires : **BH-1080 Version 6L, BH-1081 Version 8L**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le produit porte un marquage CE, mais il n'a pas été certifié par un organisme compétent. Par conséquent, il pourrait ne pas satisfaire aux exigences techniques et de sécurité applicables et pourrait être défectueux, ce qui augmenterait le risque de blessures ou de brûlures pour l'utilisateur.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**
Brûlures

QUE FAIRE ?

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre