Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 05/06/2020

Ford rappelle Ranger, Everest Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : **Ranger, Everest Véhicules équipés d'un gonfleur d'airbag Takata NADI (Non-Azide Driver Inflator).**
- Marque : **Ford**
- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 13 November 1998 and 30 September 1999.**
- Informations complémentaires : **Type-approval number: Individual approval**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le propulseur de nitrate d'ammonium utilisé dans le gonfleur d'airbag peut subir une altération matérielle au fil du temps en raison de la dégradation survenant après une exposition prolongée à une humidité absolue élevée, à des températures élevées et à des cycles à haute température. En cas de déploiement d'un coussin gonflable, il peut s'infiltrer ou se déployer trop lentement, ou la pression interne excessive peut provoquer une rupture du corps du gonfleur et des fragments métalliques peuvent passer à travers le matériau du coussin, causant des blessures aux occupants.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre