# Rappel de produit pour des raisons de sécurité

**Publication du 01/05/2020**

## Bmw rappelle M8, X3M, X4M, X3, X4, 8, 3 Voiture de tourisme




- Noms des modèles ou références concernés : **M8, X3M, X4M, X3, X4, 8, 3 Voiture de tourisme**
- Marque : **Bmw**
- **GTIN 16.11.2019 to 4.3.2020**
- Informations complémentaires : **Type: F8CM, F34XM , G3X, G4X, G8C, G3L , e1*2007/46*2019, E1*2007/46*1988, e1*2007/46*1797, e1*2007/46*1881, e1*2007/46*1906, e1*2007/46*1947**

## POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le câble reliant le capteur de hall avec la boucle de siège peut être trop court. Par conséquent, le capteur pourrait se détacher de la boucle, ce qui pourrait provoquer une reconnaissance de verrouillage de la ceinture de sécurité défectueuse, nuire au fonctionnement du système de retenue et au déploiement du coussin gonflable, augmentant le risque de blessure en cas d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

## QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**https://rappel.conso.gouv.fr**

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre