Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 31/05/2019

Subaru rappelle Impreza, Forester, WRX STI, XV Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : **Impreza, Forester, WRX STI, XV Voiture de tourisme sous le code de rappel Subaru: SRT270 (code de rappel 201907 pour l'Allemagne).**
- Marque : **Subaru**
- **GTIN The affected vehicles were manufactured between April 2007 and March 2017.**
- Informations complémentaires : **Type-approval numbers: e13* 2007/46*1305*02 -*06, e1*2001/116*0438*01 -*10, e1*2007/46*0597*01 -*08; types SJ, G3, G4**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **L'interrupteur de lumière de frein peut être défectueux.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre