Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 10/07/2026

Jaguar Land Rover rappelle F-PACE, Defender, Discovery, Range Rover, Range Rover Sport , Range Rover Velar Voiture particulière



- Noms des modèles ou références concernés : **F-PACE, Defender, Discovery, Range Rover, Range Rover Sport , Range Rover Velar Voiture particulière, équipée d'un moteur diesel Ingenium I6 3.0 L.**
- Marque : **Jaguar Land Rover**
- **GTIN 01.03.2024 - 18.04.2026**
- Informations complémentaires : **e5*2007/46*1047*00-*99, e5*2007/46*0125*00-*99, e5*2007/46*0092*??, e9*2018/858*11120*00-*99, e9*2018/858*11229*00-*99, e5*2007/46*1057*00-*99**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **La poulie ralentisseuse de la courroie d'entraînement des accessoires avant (FEAD) peut sur-roter en raison d'une contrainte de torsion élevée et entrer en collision avec le capteur de température et de pression de l'huile. Cela pourrait endommager le capteur et provoquer une fuite d'huile, créant un risque de glissement pour les autres usagers de la route, en particulier les véhicules à deux roues.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre