

Mitsubishi rappelle COLT Voiture particulière



- Noms des modèles ou références concernés : **COLT Voiture de tourisme.**
- Marque : **Mitsubishi**
- **GTIN 25.10.2025**
- Informations complémentaires : **e2*2007/46*0676*31**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Une anomalie dans le processus de serrage peut entraîner un serrage insuffisant des écrous de l'articulation de la balle du bras de contrôle inférieur avant. Cela peut provoquer des claquements anormaux ou des bruits de frappe pendant la conduite, en particulier pendant le freinage ou le virage. Au fil du temps, la connexion entre la roue et le cadre du véhicule peut se desserrer ou être perdue, ce qui pourrait entraîner le déplacement du véhicule et augmenter le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre