

DS automobiles rappelle DS8 Voiture particulière



- Noms des modèles ou références concernés : **DS8 Voiture de tourisme**. NIV : VR1KDZKT5SP002577 - VR1KDZKV8VP002692.
- Marque : **DS automobiles**
- **GTIN 06.03.2026**
- Informations complémentaires : e2*2018/858*00064*10, e2*2018/858*00064*11, e2*2018/858*00064*12, g11*2018/858*00524*07

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le faisceau de câblage principal avant peut entrer en contact avec un goujon de mise à la terre métallique car, à la suite d'un changement d'harmonisation de conception, les véhicules PHEV/BEV n'étaient pas équipés du capuchon de protection utilisé sur la version MHEV. Au fil du temps, les vibrations du véhicule pourraient endommager l'isolation du harnais, permettant aux fils de toucher le goujon de mise à la terre et de provoquer un court-circuit. Cela peut entraîner une perte de fonctions électriques et une surchauffe des fils, ce qui augmente le risque d'incident thermique ou d'incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre