

Honda rappelle CBF125NA, CBF250NA, CBF300NA. Motocyclette



- Noms des modèles ou références concernés : **CBF125NA, CBF250NA, CBF300NA. Une moto.**
- Marque : **Honda**
- **GTIN 24/11/2017 - 25/7/2024**
- Informations complémentaires : **e13*168/2013*00315*00, e13*168/2013*00363*00, e13*168/2013*00363*01, e13*168/2013*00363*02, e13*168/2013*00368*00, e13*168/2013*00929*00, e13*168/2013*00929*01.**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les plaques internes de la structure du phare peuvent résonner en raison des vibrations du moteur et de la direction. Cela peut provoquer une flexion à la base du terminal. Les fils de noyau peuvent subir une rupture de fatigue à la racine des bornes, entraînant un scintillement ou une défaillance du phare, ce qui pourrait causer un accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre