

Opel/Vauxhall rappelle Astra H, Astra J, Cascada, Meriva B, Mokka, Signum, Vectra C, Zafira C Voiture particulière



- Noms des modèles ou références concernés : Astra H, Astra J, Cascada, Meriva B, Mokka, Signum, Vectra C, Zafira C Voitures particulières.
- Marque : Opel/Vauxhall
- GTIN 03.01.2005 - 11.06.2014 (Astra H) 04.07.2003 - 10.10.2008 (Vectra C) 05.02.2009 - 24.03.2017 (Meriva B) 08.05.2012 - 22.08.2018 (Cascada A) 15.12.2011 - 06.06.2018 (Mokka A) 16.02.2005 - 19.06.2008 (Signum A) 24.02.2009 - 23.08.2018 (Astra J) 25.02.2011 - 26.07.2016 (Zafira C)
- Informations complémentaires : e1*98/14*0187*06, e50*2001/116*0008*01, from e1*2001/116*0261*03 to e1*2001/116*0261*18, from e1*2001/116*0290*02 to e1*2001/116*0290*07, from e1*2001/116*0291*02 to e1*2001/116*0291*07, from e1*2001/116*0292*02 to e1*2001/116*0292*08, from e1*2001/116*0293*00 to e1*2001/116*0293*13, from e1*2001/116*0454*00 to e1*2001/116*0454*03, from e1*2007/46*0141*00 to e1*2007/46*0141*28, from e1*2007/46*0340*00 to e1*2007/46*0340*06, from e1*2007/46*0341*00 to e1*2007/46*0341*06, from e1*2007/46*0344*00 to e1*2007/46*0344*06, from e1*2007/46*0576*00 to e1*2007/46*0576*03, from e4*2001/116*0094*00 to e4*2001/116*0094*17, from e4*2001/116*0094*02 to e4*2001/116*0094*13, from e4*2001/116*0094*15 to e4*2001/116*0094*17, from e4*2007/46*0165*00 to e4*2007/46*0165*16, from e4*2007/46*0204*00 to e4*2007/46*0204*35, from e4*2007/46*0204*04 to e4*2007/46*0204*22, from e4*2007/46*0204*05 to e4*2007/46*0204*32, from e4*2007/46*0204*11 to e4*2007/46*0204*33, from e4*2007/46*0271*00 to e4*2007/46*0271*10, from e4*2007/46*0308*01 to e4*2007/46*0308*09, from e4*2007/46*0308*02 to e4*2007/46*0308*10, from e4*2007/46*0309*01 to e4*2007/46*0309*06, from e4*2007/46*0537*00 to e4*2007/46*0537*02, from e4*2007/46*0537*04 to e4*2007/46*0537*21, from e50*2001/116*0007*01 to e50*2001/116*0007*05

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le propulseur utilisé dans le gonfleur de coussin gonflable du conducteur peut se dégrader lorsqu'il est exposé à des températures et à des niveaux d'humidité très élevés. S'il est activé après un choc, une pression interne excessive peut provoquer l'éclatement du gonfleur et des fragments de métal pourraient traverser le matériau du coussin, causant des blessures aux occupants.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre