

Lexus rappelle Various models of GS, IS and RC Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : Various models of GS, IS and RC Nom du modèle (Code modèle): GS F (URL10), GS200t/GS300 (ARL10), GS250 (GRL11), GS300h (AWL10), GS350 (GRL15/GRL16), GS450h (GWL10), IS200t/IS300 (ASE30), IS250 (GSE30), IS300h (AVE30), RC F (USC10), RC200t/RC300 (ASC10), RC300h (AVC10), RC350 (GSC10); Année de modèle: 2011~2018.
- Marque : Lexus
- GTIN 06.06.2014-22.08.2018; 25.05.2015-02.08.2018; 26.05.2015-7.08.2018; 18.09.2014-14.07.2016. 18.10.2011-16.04.2018; 7.04.2015-24.05.2018; 24.10.2012-05.08.2015; 14.11.2012-03.08.2018; 24.07.2015-11.04.2018; 17.08.2015-17.04.2018; 24.07.2011-28.04.2015; 20.05.2013-16.04.2018; 20.07.2011-03.06.2016;
- Informations complémentaires : e11*2001/116*0206*16, e11*2001/116*0206*17, e11*2007/46*0150*06, e11*2007/46*0150*07, e11*2007/46*0152*11, e11*2007/46*2883*02, e11*2007/46*2883*03, e11*2007/46*2971*02, e11*2007/46*3641*01, , e11*2001/116*0206*16, e11*2007/46*0150*06, e11*2007/46*2883*02, e6*2001/116*0106*08, e6*2001/116*0106*09, e6*2001/116*0106*10, e6*2001/116*0106*11, e6*2001/116*0106*12, e6*2001/116*0106*13, , e11*2007/46*2883*00, e11*2007/46*2883*01, e11*2001/116*0206*16, e11*2001/116*0206*17, e11*2007/46*0150*06, e11*2007/46*2883*00, e11*2007/46*2883*01, e11*2007/46*2883*02, e11*2007/46*2883*03, , e11*2007/46*3641*01, e11*2007/46*3704*01, e6*2001/116*0106*13, e6*2007/46*0111*05, e6*2007/46*0111*06, e6*2007/46*0163*03, e6*2007/46*0166*03, e11*2007/46*1532*00, e11*2007/46*1532*02, e11*2007/46*3704*00, e6*2001/116*0106*13, e6*2007/46*0111*05, e6*2007/46*0111*06, e6*2007/46*0163*02, e6*2007/46*0163*03, e6*2007/46*0166*03, e6*2007/46*0166*04, e6*2007/46*0195*00, e6*2007/46*0221*00, e6*2007/46*0035*00, e6*2007/46*0111*05, e6*2007/46*0221*00, e11*2001/116*0206*10, e11*2001/116*0206*11, e11*2001/116*0206*12, e11*2001/116*0206*13, e11*2001/116*0206*14, e11*2001/116*0206*15,

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : En raison de la mauvaise conception de la bride qui fixe le tube d'évacuation au réservoir de carburant, une fissure liée à la contrainte pourrait se développer sur la surface extérieure de la bride et se dilater au fil du temps, ce qui augmenterait le risque d'incendie.
- Risques encourus par le consommateur : Incendie

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre