

Mercedes-Benz rappelle Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger



- Noms des modèles ou références concernés : **Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- **GTIN 2006-2015**
- Informations complémentaires : **e1*2001/116*0354/04, e1*2007/46*0279*02 - e1*2007/46*0301*14 - e1*2007/46*0279*09 - e1*2007/46*0301*13**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Un changement chimique de la substance active dans le générateur de gaz airbag avant peut entraîner une augmentation de la pression interne. En cas d'accident, le générateur de gaz peut éclater et blesser les occupants du véhicule avec des fragments métalliques. En outre, l'airbag ne se déroulera pas et ne protégera pas correctement dans cette situation.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre