

**Lexus rappelle NX Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **NX** Nom du modèle (Code modèle): NX (AAZA20, AAZA25, AAZH20, AAZH25, AAZH26, MAZA20, TAZA25); Année de modèle: **2021~2022**.
- Marque : **Lexus**
- GTIN **15/04/2021 - 27/01/2022**
- Informations complémentaires : **e6\*2018/858\*00081\*00**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Certaines soudures ont été manquées lors du soudage des panneaux de carrosserie aux amortisseurs avant gauche et droit. En conséquence, des fissures et des bris peuvent se produire sur d'autres soudages et/ou sur les panneaux de carrosserie autour des zones de montage de l'amortisseur avant. Cela pourrait entraîner une séparation d'un amortisseur avant de la zone de montage, entraînant une perte de stabilité de conduite du véhicule, augmentant ainsi le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre