

**Ferrari rappelle 458 Italia, 458 Spider, 458 Speciale, 458 Speciale A, 488 GTB, 488 Spider, J50 Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : 458 Italia, 458 Spider, 458 Speciale, 458 Speciale A, 488 GTB, 488 Spider, J50 Voiture de sport haute performance
- Marque : Ferrari
- GTIN 08/2009 - 07/2019

#### **POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Le bouchon du réservoir de liquide de frein peut ne pas être en mesure d'assurer une ventilation adéquate permettant de maintenir la pression atmosphérique à l'intérieur du réservoir lui-même. Cela peut entraîner la perte d'une partie ou de la totalité de sa capacité de freinage, ce qui augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

#### **QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre