

Hyundai rappelle Tucson Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Tucson** — **Modèle (type):** Véhicules Tucson (NX4e, NX4e HEV/PHEV) produits dans l'usine tchèque; — Vin's: NX4e: de TMAJC81BHMJ132572 à TMAJB81AGNJ139795//— NX4e HEV/PHEV: de TMAJB812DNJ060495 à TMAJB812DNJ065431.
- Marque : **Hyundai**
- GTIN 1.10.2021 - 30.11.2021.
- Informations complémentaires : e5*2018/858*00001*03

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **L'étrier de frein arrière, qui présente un défaut de matériau, entraîne des performances de frein inférieures. Cela peut augmenter le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre