

Ducati rappelle Monster 821; Monster 1200/1200S; Monster 1200R Motocyclette

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Monster 821; Monster 1200/1200S; Monster 1200R** Ducati motos, modèles: **Monster 821, Monster 1200/1200S, Monster 1200R.**
- Marque : **Ducati**
- GTIN **Monster 1200/1200S**, Model Year: 2014-2021 **Monster 1200R**, Model Year: 2016-2019 **Monster 821**, Model Year: 2015-2021
- Informations complémentaires : e49*168/2013*00006*00; e49*168/2013*00006*01; e49*168/2013*00006*02; e49*168/2013*00006*03; e49*168/2013*00006*04; e49*168/2013*00006*05; e49*168/2013*00034*00; e49*168/2013*00034*01, e49*168/2013*00034*02

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les tuyaux de frein arrière des motos touchées peuvent être exposés à des dommages thermiques, ce qui peut entraîner une perte soudaine de la fonction de frein arrière et augmenter le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre