

Volkswagen rappelle Passat, Polo Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Passat, Polo Véhicules équipés de générateurs de propérgol SDI des usines de production de Takata Monclova 2 et Freiberg.**
- Marque : **Volkswagen**
- GTIN **The affected vehicles were manufactured in 2007.**
- Informations complémentaires : **e1*2001/116*0307*##, e1*2001/116*0510*##, Types: 3C, 6R**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le propulseur utilisé dans le gonfleur de coussin gonflable peut subir une modification matérielle au fil du temps en raison d'une dégradation survenant après une exposition prolongée à une humidité absolue élevée, à des températures élevées et à des cycles à haute température. En cas de déploiement d'un coussin gonflable, la pression interne excessive peut causer la rupture du corps du gonfleur et des fragments métalliques peuvent passer à travers le matériau du coussin causant des blessures aux occupants.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre