

**Cadillac, Chevrolet, GMC rappelle Cadillac: Escalade; Chevrolet: Avalanche, Silverado, Suburban, Tahoe;
GMC: Sierra, Yukon Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : Cadillac: Escalade; Chevrolet: Avalanche, Silverado, Suburban, Tahoe; GMC: Sierra, Yukon Véhicules équipés d'airbags fabriqués par Takata.
- Marque : Cadillac, Chevrolet, GMC
- GTIN 2007-2013
- Informations complémentaires : Cadillac: e13*2001/116*0191*00-*04 and *09, e13*2001/116*1011*00-*06, Chevrolet and GMV: Individual approval

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le propulseur utilisé dans le gonfleur de coussin gonflable frontal côté passager peut subir une modification matérielle au fil du temps en raison d'une dégradation survenant après une exposition prolongée à une humidité absolue élevée, à des températures élevées et à des cycles à haute température. En cas de déploiement d'un coussin gonflable, la pression interne excessive peut causer la rupture du corps du gonfleur et des fragments métalliques peuvent passer à travers le matériau du coussin causant des blessures aux occupants.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre