

Honda rappelle CR-V Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **CR-V Codes de modèle: RD8, RD9; Années modèles: 2002 ~ 2009**
- Marque : **Honda**
- GTIN **The affected vehicles were manufactured between 7 November 2001 and 6 October 2006**
- Informations complémentaires : **e11*98/14*0190*00, e11*98/14*0190*01, e11*98/14*0190*02, e11*2001/116*0234*01.**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le liquide peut s'accumuler dans un vide dans le boîtier Power Window Master Switch (PWMS). En conséquence, un court-circuit peut se produire qui peut générer de la chaleur et provoquer une surchauffe du PWMS et des pièces adjacentes, ce qui augmente le risque d'incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre